



Zn. Spr.: SA.804.3.2026

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego.

Nadleśnictwo Syców Działosza 88, (Sprzedający), ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony, w trybie, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, (Dz. U. 1994, Nr 134, poz. 692)), zwanego dalej rozporządzeniem.

Przedmiotem przetargu są:

1. **Agregat uprawowy (2007r.) 9 483,58 00zł brutto** (dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 58/100) ma zastosowanie w uprawie poźniwej (podorywce), doprawianiu roli po orce- rozbijanie brył i wyrównywanie powierzchni pola przed siewem oraz mieszanie nawozów- wprowadzanie do gleby obornika, wapna lub nawozów mineralnych rozsianych rzutowo.

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów ramy i układu jezdnego. Opony- sparciałe.

Sekcje talerzowe- bez widocznych braków i uszkodzeń. Zaawansowana korozja.

Układ regulacji- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja elementów roboczych i szkieletu.

2. **Kultywator Kul (2012r.) 19 444,90zł brutto** (dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery 90/100) -Służy on do mechanicznego zwalczania chwastów oraz spulchniania gleby w rzędach rosnących sadzonek. Dzięki regulacji rozstawu sekcji roboczych, maszyna może pracować w różnych szerokościach międzyrzędzi bez uszkodzania systemu korzeniowego młodych drzewek.

Sprawę prowadzi: Izabela Pietraszkiewicz - Specjalista ds. administracji, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń w dobrym stanie technicznym. Miejscowa korozja elementów ramy i układu jezdnego.

Koła kopiujące- bez widocznych braków i uszkodzeń. Miejscowa korozja.

3. **Plug obracany (obrotowy) (2008r.) 9 174,71 zł brutto** (dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 71/100) - to zaawansowane narzędzie rolnicze używane do orki bezzagonowej, które umożliwia odkładanie skib gleby zarówno na prawą, jak i lewą stronę, dzięki mechanizmowi obrotu o 180 stopni. Jest to podstawowe narzędzie w nowoczesnym rolnictwie, służące do przygotowania gleby pod siew.

Stan techniczny:

Rama, wieżyczka, siłownik obrotu, koła podporowe- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów ramy, kół podporowych i układu obrotu.

4. **Siewnik pneumatyczny – przystawka do wysiewu (2012r.) 6 435,99 zł brutto** (sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć 99/100) - jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które dzięki systemowi wymiennych wałków wysiewających znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie i jest przystosowany do wysiewu materiału o różnej frakcji i jest stosowane do współpracy z bronami talerzowymi, kultywatorami oraz agregatami uprawowymi i innymi maszynami rolniczymi.

Stan techniczny:

Rama- bez widocznych braków i uszkodzeń. Zbiornik, układ wysiewający, dmuchawa, sterowanie- brak widocznych uszkodzeń i braków.

5. **Rozsiewacz wahadłowy (2016r) 3 012,59zł brutto** (trzy tysiące dwanaście 59/100) - rama, konstrukcja nośna- w dolnej części widoczne spawy. Poza tym w dobrym stanie, bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów dolnych ramy.

Zbiornik, układ napędowy, przekładnia wahadłowa- bez widocznych braków i uszkodzeń. Szkielet układu napędowego- pęknięty. Osłona z tworzywa- połamana. Osłona metalowa- mocno skorodowana. Rura wysięgnika- zużyta, skorodowana przy nasadzie mocowania. Układ rozłożony, konieczna weryfikacja urządzenia w warunkach stanowiskowych i dokonanie przeglądu serwisowego.

6. **Sadzarka (2010r.) 36 141,34 zł brutto** (trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści jeden 34/100) - Zastosowanie sadzarki leśnej GNKp (produkcji Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie) obejmuje zmechanizowane prace odnowieniowe i zalesieniowe na terenach porolnych, pozrębowych. Pierwotne i optymalne przeznaczenie maszyny. Na powierzchniach słabo zachwaszczonych i w sprzyjających warunkach glebowych możliwa jest praca bezpośrednia, bez wcześniejszej orki.

Stan techniczny :

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Miejscowa korozja elementów ramy i układu jezdnego.

Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Zaawansowana korozja.

Mechanizm sadzący- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja elementów wyposażenia.

7. **Szparownik (2008r.) 8 626,96zł brutto** (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 96/100) - Głównym zadaniem maszyny jest wykonywanie wąskich bruzd (szczelin) o przekroju litery „V” na przygotowanych wcześniej grzędach. Służą one do szkółkowania, czyli wysadzania młodych sadzonek (zazwyczaj 1- lub 2-letnich) w celu ich dalszego wzrostu w kontrolowanych warunkach szkółki leśnej.

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja. Zespół napędowy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja. Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja elementów roboczych.

8. **Rembak (2015r.) 5 340,50 zł brutto** (pięć tysięcy trzysta czterdzieści 50/100) - Maszyna służąca do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi. Posiada obracającą się tarczę z nożami, która rozdrabnia wkładany materiał przerabiając go na zrębki. Uzyskany z rębaka materiał wykorzystywany jest do produkcji papieru, może być też przeznaczony na ściółkę lub opał.

Stan techniczny :

Zespół roboczy- tarcza tnąca, noże tnące, wentylator- bez widocznych uszkodzeń i braków. Układ napędowy i zawieszenie- TUZ, wałek odbioru mocy, hydrauliczna przekładnia napędu- bez widocznych uszkodzeń i braków. Wał kardana- brak. Konstrukcja nośna- komora tnąca, lej wsypowy, lej wylotowy, układ podawania- powierzchniowa korozja, bez widocznych uszkodzeń i braków.

9. Przyczepa wywrotka (2004r.) 6 958,13 zł brutto – (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem 13/100)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- poprzeczka tylna- pokrzywiona. Zderzak tylny- pokrzywiony, , Rama, podwozie niedbale polakierowane, miejscowo pokrzywiona, powierzchniowa korozja.

Skrzynia ładunkowa z układem wywrotu- burty szt. 4- skorodowane, pokrzywione, niedbale pospawane, zużyte. Zamki burtowe- pokrzywione, zużyte. Rama, poprzeczki, obramowanie skrzyni ładunkowej- skorodowane, pokrzywione. Podłoga skrzyni ładunkowej- pokrzywiona, zużyta, skorodowana. Osie, zawieszenie, układ hamulcowy- osie- skorodowane. Dyszel przedni- powierzchniowa korozja. Ucho dyszla- zużyte. Przewody układu pneumatycznego- zużyte, sparciałe. Opony- zużyte, sparciałe. Felgi- skorodowane, pokrzywione. Układ hamulcowy, zawieszenie wymagają przeglądu stanowiskowego, pomiarów i serwisowania.

Układ elektryczny, oświetlenie- lampy tylne- rozbite, Lampy pozycyjne przednie- rozbite. Przewody elektryczne- zużyte.

10. Przyczepa PH12 Hakowiec (2016r.) 37 759,88 zł brutto (trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 88/100) - specjalistyczna przyczepa rolnicza.

Stan techniczny :

Rama, podwozie- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń i braków, powierzchniowa korozja niektórych elementów podwozia i ramy Rama uchylna (pomocnicza) z układem wywrotu- w dobrym stanie technicznym bez widocznych braków z powierzchniową korozją. Ramię główne (hakowe)- skrzywione. Rolka prawa układu przemieszczania kontenera- zablokowana, skrzywiona względem osi obrotu. . Zawieszenie, układ hamulcowy- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń i braków, miejscowa korozja. Układ hamulcowy, zawieszenie wymagają przeglądu stanowiskowego, pomiarów i serwisowania. Układ elektryczny, oświetlenie- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń. Układ wymaga przeglądu.

- 11. Przyczepa Mengele (2012r.) 24 684,46zł brutto** (dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 46/100)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- korozja elementów szkieletowych ramy. Skrzynia ładunkowa z układem pobierającym i transportowym- burty- miejscowo skorodowane szkielety. Blachy osłonowe tylne prawe- pocięte. Podłoga transportowa- skorodowana, przykryta ściółką. 4

Brak możliwości sprawdzenia układu napędu podłogi transportowej, systemu przekładni głównej, sprzęgła oraz napędu walców. Noże tnące- skorodowane. Osłona mechanizmu pobierającego tylna lewa- brak.

Podbieracz- miejscowa korozja bez widocznych uszkodzeń i braków. Układ elektryczny, oświetlenie- lampy tylne- rozbite.

- 12. Kosiarka GrassHoppe (2007r.) 12 871,97zł brutto** (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 97/100)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- bez widocznych uszkodzeń i braków, powierzchniowa korozja ramy i podwozia. Silnik- bez widocznych uszkodzeń i braków. Wg pracowników konieczna wymiana na nowy ze względu na zużycie. Układ jezdy, sterowanie, wyposażenie- obudowa stacyjki- zerwana z mocowań. Osłona schowka- brak. Kosz na trawę- brak. Układ tnący- bez widocznych uszkodzeń i braków.

- 13. Kontener do mat.syp. (2016r.) 16706,18zł brutto** (szesnaście tysięcy siedemset sześć 18/100)

Stan techniczny:

Rama, podwozie- w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń i braków, powierzchniowa korozja niektórych elementów podwozia i ramy.

Skrzynia ładunkowa- wypełniona ściółką leśną, w dobrym stanie technicznym bez widocznych braków z powierzchniową korozją. System zamykania i rozładunku- w dobrym stanie technicznym bez widocznych braków z powierzchniową korozją.

14. Wyorywacz (2008r.) 7257,60zł brutto (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 60/100) - Maszyna ta jest standardowym wyposażeniem szkółek leśnych, umożliwiając szybkie wyorywanie sadzonek (głównie sosny, świerka, dębu, buka) bez uszkodzania systemu korzeniowego, co jest kluczowe dla ich dalszej przydatności do sadzenia.

Stan techniczny:

Rama i układ jezdny- bez widocznych uszkodzeń. Brak obciążników. Korozja elementów ramy. Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń.

Powierzchniowa korozja.

15. Zaprawiarka do nasion (1996r.) 2 738,72 zł brutto (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem 72/100)

Stan techniczny :

Rama i układ jezdny- bez widocznych braków i uszkodzeń. Powierzchniowa korozja. Niedbale polakierowana na niefabryczny kolor. Układ roboczy- bez widocznych braków i uszkodzeń. Korozja obudowy silnika i osłon silnika.

16. Syrena alarmowa (2017r.) – 2 003,94 zł brutto (dwa tysiące trzy 94/100)

Stan techniczny :

Syrena sprawna, w stanie bardzo dobrym, bez widocznych braków i uszkodzeń.

17. Wentylator (2012r.) 1 001,97 zł brutto (tysiąc jeden 97/100)

-przeznaczenie- szklarnie, kurniki, chlewnie.

Stan techniczny:

Wentylator, w stanie dobrym, sprawny bez uszkodzeń. Brak kratki ochronnej zewnętrznej i wewnętrznej.

18. Wentylator (2012r.) 1 001,97 zł brutto (tysiąc jeden 97/100)

przeznaczenie- szklarnie, kurniki, chlewnie.

Stan techniczny:

Wentylator, w stanie dobrym, sprawny bez uszkodzeń. Brak kratki ochronnej zewnętrznej i wewnętrznej.

19. Agregat uprawowo-siewny (2007r.) 7 626,11zł brutto (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 11/100) - to wielozadaniowa maszyna rolnicza łącząca uprawę roli i siew nasion w jeden przejazd. Służy do spulchniania, wyrównywania, kruszenia brył i zagęszczania gleby oraz precyzyjnego umieszczania nasion, co oszczędza czas, paliwo i ogranicza ugniatanie gleby.

Znajduje zastosowanie przy uprawie zbóż, kukurydzy i strączkowych.

Stan techniczny:

Brony wirnikowej marki TORNADO 2,5. Urządzenie bez widocznych braków i uszkodzeń. Brona dawno nie użytkowana. Obszerna korozja elementów roboczych i szkieletu. Dźwigu hydraulicznego HYDROPAK

Bez widocznych braków i uszkodzeń. Urządzenie dawno nie użytkowane.

Powierzchniowa korozja elementów szkieletu. Siewnika POZNANIAK 2.5.

Bez widocznych braków i uszkodzeń. Urządzenie dawno nie użytkowane.

Mocna korozja elementów roboczych i szkieletu. Opony- sparciałe.

1. Oferty składa się w siedzibie Nadleśnictwa Syców, Działosza 88, 56-500 Działosza
– (sekretariat), w formie pisemnej w terminie do dnia 06.07.2026r. do godziny 11:00 w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą (imieniem i nazwiskiem, nazwą) i adresem oferenta, z dopiskiem: „OFERTA W PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO”
2. Za moment złożenia oferty Sprzedający uznaje datę i godzinę jej złożenia na sekretariacie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty kurierskiej bądź tradycyjnej decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do sekretariatu
3. Uprasza się o opatrzenie koperty imieniem i nazwiskiem oraz adresem i/lub pieczęcią firmy. Przyspieszy to procedurę rejestrowania ofert.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2026r. w siedzibie Nadleśnictwa Syców (Sala Konferencyjna) – parter pokój nr 13 o godzinie 12.00.
5. Wadium należy wpłacić przed otwarciem ofert do dnia przetargu tj 06.07.2026r. do godziny 11.00 na rachunek bankowy PKO BP 39 1020 5297 0000 1102 0000 8433
Wysokość wadium została ustalona kwotowo dla każdej z poszczególnych maszyn, tj.:
 1. Agregat uprawowy (2007r.) 948,00 zł brutto
 2. Kultywator Kul (2012r.) 1 944,00 zł brutto
 3. Pług obracany (obrotowy) (2008r.) 917,00 zł brutto
 4. Siewnik pneumatyczny – przystawka do wysiewu (2012r.) 643,00 zł brutto
 5. Rozsiewacz wahadłowy (2016r) 301,00 zł brutto
 6. Sadzarka (2010r.) 3 614,00 zł brutto
 7. Szparownik (2008r.) 862,00 zł brutto
 8. Rembak (2015r.) 534,00 zł brutto
 9. Przyczepa wywrotka (2004r.) 695,00 zł brutto
 10. Przyczepa PH12 Hakowiec (2016r.) 3 776,00 zł brutto
 11. Przyczepa Mengele (2012r.) 2 468,00zł brutto
 12. Kosiarka GrassHoppe (2007r.) 1 287,00 zł brutto
 13. Kontener do mat.syp. (2016r.) 1 670,00 zł brutto
 14. Wyorywacz (2008r.) 725,00 zł brutto

- 15. Zaprawiarka do nasion (1996r.) 273,00 zł brutto
- 16. Syrena alarmowa (2017r.) 200,00 zł brutto
- 17. Wentylator (2012r.) 100,00 zł brutto
- 18. Wentylator (2012r.) 100,00 zł brutto
- 19. Agregat uprawowo-siewny (2007r.) 762,00 zł brutto

- 6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wadium.
- 7. Wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
- 8. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium zostało złożone przez Nabywcę w innej formie niż gotówka, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
- 9. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie maszyny objęte niniejszym postępowaniem. Każda część oferty będzie oceniana odrębnie zgodnie z kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej.
- 10. Maszyny stanowiące przedmiot przetargu można oglądać w dniu 03.07.2026, od godziny 8:30 do 14:00 w Arboretum Leśnym im. Prof. St. Białoboka, Stradomia Dolna, ul. Leśna 6, 56-504 Dziadowa Kłoda.
- 10. Sprzedający zastrzega sobie, że w razie jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, to Sprzedający będzie kontynuował przetarg w formie licytacji – określonej w regulaminie, między tymi oferentami.
- 11. Oferta musi zostać złożona na formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik do regulaminu przeprowadzania przetargu. 11. Okres obowiązywania oferty - do czasu przeniesienia własności sprzętu.
- 12. Regulamin przetargu wraz z formularzem „OFERTA” oraz Informacje na temat stanu technicznego środka trwałego objętego niniejszym przetargiem można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Syców w zakładce „Co robimy” - „Wystąpienia Komunikaty i Ogłoszenia”
<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-sycow/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia>

lub w siedzibie Nadleśnictwa Syców, pod numerem tel. 62 7852127 lub 608 612 376
osoba do kontaktu Dariusz Gorządek

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

14. Nadleśnictwo Syców nie jest zobowiązane podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.

15. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Sprzedającego z tego tytułu.

16. Przystępując do przetargu i składając ofertę, oferent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Przetargu.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Syców
Marcin Dubicki