



Nr. pisma 1014-SEE-1.715.111.2020
z dnia 09.02.2021

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
wykonana na zlecenie :

WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

URZĄD SKARBOWY
Łódź-Widzew

SKARB PAŃSTWA

Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej
92-312 Łódź
ul. Papiernicza 7

Ocena wykonana przez biegłego skarbowego
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Miejsce i data wyceny : 92-104 Łódź, Parking Depozytowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25 / Parking strzeżony na terenie posesji / dn. 11.02.2021 r.						
MARKA POJAZDU	MODEL POJAZDU TYP	NUMER REJESTR.	NUMER NADWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK. SILNIKA
AUDI	A4 TDI Quattro	WOT 02444	WAUZZZ8E65A 484790	nie odczytano	5	2967 cm ³ 150 kW 204 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST i 1 rej. w kraju	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	WSKAZANIA LICZNIKA
osobowy kombi	ON	2005	2005.03.01 2010.11.02	brak dow. rej.	-	nie odczytano

- * W czasie oględzin i badania nie okazano dowodu rejestracyjnego.
- * Pojazd posiada zamontowaną tablice rejestracyjną czytelną tylną, **przedniej brak**, jest jeden kluczyk samochodowy,
- * Pojazd posiada zamontowaną tabliczkę znamionową firmową i homologacyjną oraz numer VINw miejscu przewidzianym przez producenta.
- * **Pojazd uderzony przodem stroną prawą o przeszkodę.**
- * Pojazd od 19.12.2012r. zdeponowany na parking, unieruchomiony. DEPO 387/2012.
- * Wycenę Techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Otwocku II Wydział Karny Sygn. akt II K 870/16 z dn. 03.04.2020 o jego przeпадku na rzecz Skarbu Państwa.

Kraj producenta	Audi AG, Auto-Union Ingolstat Niemcy
Marka / Model	Audi Quattro Kombi
Rok produkcji	2005
Oznaczenie typu	8E
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Numer seryjny	484790

Typ silnika, pojemność V6 2967 cm³
 Liczba cylindrów/Układ cylindrów/Liczba zaworów na cylinder 4 V6 / 4
 Rodzaj zasilania olej napędowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa
 Rodzaj napędu Quattro (4x4)
 Rodzaj skrzyni biegów 6 biegowa - manualna

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Samochód jest przechowywany w pomieszczeniu garażowym od 19.12.2012r., zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Ocenę stanu technicznego pojazdu przeprowadzono na terenie pomieszczenia garażowego. w zakresie możliwym do oszacowania wartości w warunkach oględzin.

Zakres Oceny Technicznej :

Ocena Techniczna obejmuje:

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno – identyfikacyjnych,
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu,
- opis oraz ocena stanu technicznego pojazdu,
- ustalenie wartości rynkowej,
- dokładną dokumentację fotograficzną,

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie unieruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /

Do Protokołu Wyceny Technicznej załączono fotografię samochodu szt. 11

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE (2004.05-2010.08)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS korektor siły hamowania	15 Przyciemnione szyby
2 ESP ((stabilizacja toru jazdy)	16 Tempomat
3 Antena radiowa	17 Szyby przednie regulowane elektrycznie
4 Koło jezdne pełnowymiarowe	18 Skórzana kierownica
5 Głośniki	19 Zamek centralny zdalnie sterowany
6 Immobilizer	20 Tarcze kół alum. 7Jx17 opony 195/65 R17
7 Katalizator	21 Wspomaganie układu kierowniczego
8 Kolumna kierownicy wielofunkcyjna	22 Zagłówniki foteli tylnych
9 Zagłówniki foteli przednich	23 Zegar analogowy
10 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	24 Poduszki powietrzne boczne
11 Dzielona kanapa tylna	25 System mont. Fotelików Isofix
12 Podramiennik	26 CD Komputer pokładowy
13 Obrotomierz	27 Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe tylne
14 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	28 Radio System audio

SILNIK : wysokoprężny, pojemność 2967 cm³ 150 kW 204 KM z wtryskiem bezpośrednim, turbo,

Silnik z osprzętem w części przedniej uszkodzony.

- paski klinowe alternatora, sprężarki klimatyzacji - pozrywane,
- niektóre elementy zewnętrzne silnika pokryte produktami korozji,
- instalacja wodna i elektryczna układ chłodzenia - uszkodzenia zewnętrzne, obejmują i zaciski uszkodzone,

Korpus silnika z osprzętem pokryty nieznacznie produktami korozji,

- instalacja przewodowa metalowa odkształcona, pokryta produktami korozji, mocno zaśniedziana,
- elementy układu wydechowego rury i tłumiki korodują, widoczne rozwarstwienia,

NADWOZIE : 4 drzwiowe

W trakcie badania stwierdzono :

Pojazd uderzony przodem o przeszkodę.

- powłoka lakiernicza na całym nadwoziu oryginalna w kolorze czarnym, odbarwiona, zmatowiała, nieznacznie porysowana, w dolnych partiach widoczne spęcherzenia,
- szyba czołowa zbita,
- rama szyby czołowej odkształcona,

- deska rozdzielcza kompletna - uszkodzone drzwiczki z zamkiem schowka podręcznego,
- podłuznice przednie górna i dolna pocięte,
- wzmocnienie błotnika przedniego prawego pocięte,
- słupki czołowe lewy i prawy – odkształcone,
- zderzak tylny - pokaleczona powierzchnia zewnętrzna, zaczepy mocujące uszkodzone,
- ramiona obu wycieraczek i wycieraki - skorodowane, gumy zużyte,

Pomiar grubości powłoki lakierowej elementów nadwozia dokonano elektronicznym przyrządem pomiarowym **Ultrametrem A2002S** i wynosi na całym nadwoziu 198-235μ, elementy wewnętrzne obłachowania – 186μ

Wnętrze pojazdu :

- pokrycia siedzeń przednich i tylnych welurowe, zawilgocone, poplamione,
- oparcie fotela kierowcy - szkielec fotela rozluźniony,
- wykładziny podłogi, dywaniki podłogowe zawilgocone

Braki w wyposażeniu :

- dowód rejestracyjny,
- zapasowe kluczyki samochodowe,
- pokrywa silnika z kratą wlotu powietrza,
- zderzak przedni, układ chłodzenia i klimatyzacji,
- reflektory i klosze kierunkowskazów przednich,

Dane techniczne pojazdu

/ wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc	5
- masa własna	1735 kg
- dop. masa całkowita	2210 kg
- liczba osi / liczba kół	2/4
- naj. dop. nacisk na oś	9,51
- objętość zbiornika paliwa	65 dm ³
- zużycie paliwa (dm ³ /100 km)	6,6 dm ³
- prędkość maks.	250 km/h
- obciążenie osi przedniej	1220 kg
- obciążenie osi tylnej	1140 kg
- dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1175 kg 970 kg

wymiary zewnętrzne :

długość x szerokość pojazdu	4703 x 1826 mm
wysokość pojazdu	1427 mm
rozstaw osi	2808 mm

UKŁAD NAPĘDOWY : napęd 4x4 Quattro

- skrzynia biegów manualna - mechanizm dźwigni zmiany biegów uszkodzony,
- luz mechanizmu dźwigni zmiany biegów powiększony,

UKŁAD ZAWIESZENIA / POWOZIE: kompletny, pokryty produktami korozji,

- amortyzatory zawieszenia przedniego odkształcone,
- zawieszenie przednie : z podwójnym wahaczem podłożnym, amortyzator teleskopowy, stabilizator poprzeczny,

- zawieszenie tylne : z podwójnym wahaczem podłożnym, amortyzator teleskopowy,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE : - akumulator zasiarczony,

- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne kompletne, zewnętrznych usterek mechanicznych nie zauważono
- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne częściowo pokryte produktami korozji, zawilgocone,

UKŁAD HAMULCOWY : - zasadniczy i pomocniczy – z powodu długiego okresu nieeksploatowania pojazdu, zaśnieżone, skuteczności nie badano,

hamulce : przód – tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem,
tył – tarczowe,

- zasadniczy i pomocniczy – z powodu długiego okresu nieeksploatowania pojazdu, zaśnieżone,

UKŁAD KIEROWANIA :

- tarcze hamulcowe - powierzchnie korodują,

KOŁA I OGUMIENIE :

- poduszki powietrza wystrzelone,

Ogumienie :

- tarcze kół ze stopu materiałów lekkich zaśniedziane, krawędzie pokaleczone,

Przód : produkcji firmy Continental 235/45 R17

Tył : produkcji firmy Continental 235/45 R17

Pozostałe zespoły i podzespoły pojazdu-technicznie i eksploatacyjnie – zużycie odpowiednie do wieku.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego skarbowego :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi :

- „ Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. Eurotax Polska,
- „ Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, część A, wyd. Rzeczoznawcy PZM.
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres oraz notowania własne, / pochodzące ze sprzedaży w przetargach i licytacjach /,
- Analiza możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe oraz doświadczenia własne rzeczoznawcy,
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa - to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Warunki i metoda badania pojazdu :**Podstawa do obniżenia wartości pojazdu ponadnormatywnej z tytułu korekt mających wpływ na wartość pojazdu**

	a % :
- zużycie wynikające z okresu parkowania /poj. unieruchomionego /	3
- aktualność badań technicznych	-
- wcześniejsze naprawy powypadkowe	-
- import prywatny	2
- po uszkodzeniu wypadkowym	20
- podwyższonego zużycia korozyjnego	2
oraz części pochodzących z lat wcześniejszych	-
- korekta ze względu na liczbę właścicieli	2
- stan utrzymania i dbałość o pojazd	2
- braki w wyposażeniu	12

Stopień zużycia ponadnormatywny pojazdu**43 %**

Według notowań giełdowych, licytacji, przetargach, aukcjach internetowych i notowań własnych, oraz cenników między innymi INFO-EKSPERT średnia wartość notowań dla pojazdu sprawnego technicznie z ważnym przeglądem technicznym posiadającego pełną dokumentację tożsamości wynosiła (w chwili wykonywania oględzin - wartość bazowa) **17000 PLN**

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz po uwzględnieniu obecnych notowań rynkowych na tego typu pojazdy jak również wszystkich dodatkowych czynników decydujących o jego wartości (podanych w uwagach) takich jak : uszkodzenia, braki w wyposażeniu,

- określono stopień ponadnormatywny zużycia na **43 %**.

Uwzględniając stan techniczny, oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe wskaźniki decydujące o jego wartości w zakresie ustalenia (podane w uwagach) : uszkodzenia nadwozia, braki, usterki, niesprawności w wymienionych zespołach, zużycie eksploatacyjne, rok budowy - wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17000 PLN - 43% = 9690 = 9500 PLN

słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych

w tym VAT (23,0%) 1776,42 PLN

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów" Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT"
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,

Pojazd marki AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO Nr rej. WOT 02444 rok prod. 2005 z 16 letnim okresem eksploatacyjnym w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania z powodu uszkodzenia pojazdu, braków w wyposażeniu, nadmiernego zużycia w stosunku do lat eksploatacji oraz usterek wymienionych w Wycenie Technicznej.

Zastrzeżenia :



- *stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji..*
- *wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach uzyskanych, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,*
- *wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,*
- *opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,*

Załączniki :

1. *Fotografie do Wyceny Technicznej szt. 11*

Uwagi !

- * *Rzecznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007) w zakresie kompetencji :*
 - *ocena stanu technicznego pojazdów,*
 - *wycena wartości pojazdów,*
 - *analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych,*


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ*Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)***AUDI A4 QUATTRO TDI Kombi****Nr rejestr. WOT 02444 rok prod.2005 / 2967 cm³ silnik wysokoprężny***widok : strona lewa pojazdu**widok : tył pojazdu**widok : przód silnika**widok : tył pojazdu strona prawa**widok: silnik spalinowy wysokoprężny z osprzętem*



widok : układ kontroli i sterowania



widok : koło jezdne kompletne



widok : numer identyfikacyjny VIN



widok : tabliczka firmowa znamionowa