

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa/ wyszczególnienie	Wartość księgowa	rok produkcji	Opis stanu technicznego	Wartość rynkowa składnika majątku	Proponowany sposób zagospodarowania
1.	ST/7/56	Marka: Skoda Model: Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 ES wersja: Style pojemność silnika 1598 ccm moc silnika 55kW przebieg 241061 km skrzynia manualna VIN TMBJS25JXB3207055 Nr rejestracyjny NO 9264X	13 700,00 zł	2011	Skorodowane nadwozie wymagające naprawy blacharsko-lakierniczej: Błotnik przedni prawy, drzwi boczne przednie prawe, błotnik tylny prawy, próg prawy. Części do naprawy: układ wtrysku paliwa, belka zawieszenia tylnego, amortyzatory, zespół wahaczy i drążków zawieszenia. Części do wymiany: pokrywa przednia, drzwi boczne tylne, szyba przednia Pojazd posiada ważne badania techniczne.	3 600,00 zł	Ze względu na bardzo duże zużycie eksploatacyjne oraz kosztowną naprawę lakierniczo blacharską, komisja oceniła pojazd jako zbędny i proponuje przeznaczyć go do nieodpłatnego przekazania/darowizny uprawnionym podmiotom, a jeśli nie będzie uprawnionych chętnych, w następnej kolejności sprzedać pojazd w drodze aukcji.