

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego, załącznik nr 1 do protokołu Nr 13 /2026 Materiały porozbiórkowe

L.p.	Numer seryjny	Nazwa	sztuk	Data przyjęcia na sta	Opis stanu zużycia	Zagospodarowanie	szacunkowa wartość rynkowa za szt.
1	brak	Tablice gazów medycznych i technicznych	4	2022	wyposażenie porozbiórkowe, uszkodzone, widoczne ślady przenoszenia i użytkowania	likwidacja	50,00
2	brak	Lampy sufitowe	3	2022	wyposażenie porozbiórkowe, uszkodzone, powodują zwarcie w trakcie użytkowania, większości uszkodzone klosze.	likwidacja	10,00
3	brak	Lampy kasetonowe	100	2022	wyposażenie porozbiórkowe, uszkodzone, posiadają liczne odpryski, wgniecenia po demontarzu,	likwidacja	10,00
4	brak	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	25	2022	wyposażenie porozbiórkowe, uszkodzone, widoczne ślady montażu ościeżnic, w większości widoczne oznaki użytkowania wgniecenia na ościeżnicach i drzwiach (zarysowania)	likwidacja	50,00
5	brak	Drzwi aluminiowe szklone z ościeżnicą	12	2022	wyposażenie porozbiórkowe, uszkodzone, widoczne oznaki użytkowania, zarysowania	likwidacja	100,00
6	brak	Elementy-sufit podwieszany systemowy	550 m2	2022	wyposażenie porozbiórkowe, uszkodzone, połamane elementy podczas rozbiórki, w części widoczne ślady zalań i wilgoci.	likwidacja	10,00/m2

Podpisy Komisji