



„WYCENA”
Kazimierz Margas
 93-213 Łódź
 ul. Kossaka 6 m 85
 42 6 431479
 601 82 66 26

Znak sprawy : 1008-SEE.7110.36.2023.2
 z dnia 29.05.2023

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
 wykonana na zlecenie :

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 Łódź-Bałuty
 Dział Egzekucji Administracyjnej
 91-066 Łódź
 ul. Zachodnia 47

*Wycena wykonana przez biegłego skarbowego
 Izby Administracji Skarbowej w Łodzi*

WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

Koncesjonowane Biuro Ochrony
 „SERVO” KUR i WSP.SP.J.
 90-013 Łódź
 ul. Lutomska 131

Kazimierz Margas
Rzeczoznawca pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

**Miejsce i data wyceny : 95-100 Zgierz. Parking Urzędu Skarbowego w Zgierzu, ul. Popiełuszki 8
 dn. 31.05.2023 r.**

MARKA POJAZDU	MODEL POJAZDU TYP	NUMER REJESTR.	NUMER NADWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK SILNIKA
HYUNDAI	H-1 2,5 CRDi	EL 733KG	KMFWBX7JA AU185326	nie odczytano	1165 kg 5	2497 cm ³ 100 kW 136 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST i 1 rej. w kraju	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	WSKAZANIA LICZNIKA
samochód specjalny	ON kat.	2009	2010.09.15 2010.09.15	2023.12.22	-	414554 km

- * W czasie oględzin i badania pojazdu okazano dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym.
- * Pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych, 2 kluczyk samochodowy z pilotem, 3 klucze do trezora.
- * Pojazd posiada zamontowaną tabliczkę znamionową firmową i homologacyjną oraz numer VIN w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Nalepka legalizacyjna kontrolna zgodna z numerem rejestracyjnym.
- * Wycenę Techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego.

Kraj producenta	HYUNDAI Motor Company
Marka	HYUNDAI
Model	H-1
Typ nadwozia	Bankowóz do przewozu wartości
Rok produkcji	2009
Typ silnika Rodzaj zasilania	rzędowy 4 cylindrowy 2497 cm ³ wysokoprężny
Rodzaj napędu	przedni, silnik z przodu,
Rodzaj skrzyni biegów	5 biegowa - manualna
Numer seryjny	85326

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Ocenę stanu technicznego pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu. w zakresie możliwym do oszacowania wartości w warunkach oględzin na parkingu strzeżonym.

Samochód jest zaparkowany uruchomiony, nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Zakres Oceny Technicznej :

Ocena Techniczna obejmuje:

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno – identyfikacyjnych,
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu,
- opis oraz wycena stanu technicznego pojazdu,
- ustalenie wartości rynkowej,
- dokładną dokumentację fotograficzną,

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie uruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /
- W dniu badania okazano dowód rejestracyjny Seria DR/BAN Nr. 0381968 wydany przez :*

Prezydenta Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-113 Łódź

Dowód rejestracyjny wystawiony na właściciela :

Koncesjonowane Biuro Ochrony
"SERVO" KUR i WSP.SP.J.
90-013 Łódź
ul. Lutomska 131

Karta pojazdu AAB 3597305

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE (2008.05-2014.08)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS korektor siły hamowania	8 ESP układ elektronicznej stabilizacji pojazdu
2 Wspomaganie układu kierowniczego	9 Zagłowniki foteli przednich
3 Tapicerka welurowa	10 Tarcze kół stalowe 7Jx16 ogumienie 215/65 R16 C M+S
4 Szyby przednie regulowane elektrycznie	11 Pasy bezpieczeństwa
5 Głośniki	12 Komputer pokładowy
6 Immobilizer	13 Skrzynia biegów manualna
7 Zamek centralny zdalnie sterowany	14 Klimatyzacja

NADWOZIE :

Numer VIN czytelny oryginalny

* KMFWBX7JAAU185326 *

Rodzaj nadwozia :

Samochód, będący przedmiotem niniejszej Oceny Technicznej, posiada szerokie drzwi rozsuwane w boku prawym i lewym oraz dwudzielne w ścianie tylnej, o pojemności ładunkowej 9,5 m³ i może przewozić ładunki o masie 1165 kg.

W kolorze białym. Nadwozie posiada napisy reklamowe, firmowe.

- powłoka lakiernicza – pościerana, widoczne odpryski powłoki lakierniczej,
- odbarwienia powłoki lakierniczej na całym nadwoziu,
- fotele – poszycia powygniātane, poprzecierane, poplamione,
- uszczelki drzwiowe powygniātane,
- ramiona obu wycieraczek i wycieraki - korodują, gumy zużyte,

SILNIK:

wysokoprężny, pojemność 2497 cm³ 100 kW 136 KM z zapłonem wysokoprężnym z wtryskiem paliwa bezpośrednim,

- wałek rozrządu umieszczony w głowicy, liczba zaworów na cylinder 4
- usytuowany z przodu, poprzecznie do osi pojazdu, napęd przedni,

Silnik z osprzętem kompletny nie zauważono zewnętrznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

- elementy zewnętrzne silnika zużycie eksploatacyjne,
- stan oleju w silniku pełny,

Korpus silnika z osprzętem zewnętrznie pokryty produktami korozji,

- instalacja wodna i elektryczna zewnętrznych uszkodzeń nie zauważono, obejmy i zaciski instalacji przewodowej pokryte produktami korozji, nieznacznie zaśniedziane,
- elementy układu wydechowego rury i tłumiki korodują,

Pomiar grubości powłoki lakierowej elementów nadwozia dokonano elektronicznym przyrządem pomiarowym **Ultrametrem A2002S** i wynosi na całym nadwoziu 263-290 μ ,
elementy wewnętrzne obłachowania – 258 μ

Wnętrze pojazdu :

- pokrycia siedzeń przednich i tylnych welurowe,
- oparcie fotela kierowcy - szkielet fotela rozluźniony,
- wykładziny podłogi, dywaniki podłogowe zawilgocone, poprzecierane, zapiaszczone,

Braki w wyposażeniu :

- radioodtwarzacz ,
- uszkodzony zamek do trezora,

Dane techniczne pojazdu / wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc	5
- masa własna	1997 kg
- dop. ładowność całkowita	1160 kg
- dop. masa całkowita	3160 kg
- liczba osi / liczba kół	2/4
- naj. dop. nacisk na oś	18,52 kN
- objętość zbiornika paliwa	54 dm ³
- zużycie paliwa (dm ³ /100 km)	10,5 dm ³
- obciążenie osi przedniej	1500 kg
- obciążenie osi tylnej	1890 kg
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołów pojazdów	5460 kg
- dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem /bez hamulca	2300 kg /750 kg

wymiary zewnętrzne :

- liczba osi / liczba kół	2/4
- długość x szerokość pojazdu	4800 / 18320 mm
- wysokość pojazdu	1475 mm
- rozstaw osi skrajnych	2730 mm

UKŁAD NAPEĐDOWY : napęd na koła przednie,

- skrzynia biegów manualna 6 biegowa, mechanizm dźwigni zmiany biegów nie zauważono uszkodzeń mechanicznych
- luz mechanizmu dźwigni zmiany biegów powiększony,

UKŁAD ZAWIESZENIA / POWOZIE: kompletny, zewnętrznie pokryty produktami korozji,

- zawieszenie przednie i zawieszenie tylne zapiaszczone pokryte produkcjami korozji,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE :

- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne kompletne, zewnętrznych usterek mechanicznych nie zauważono
- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne pokryte produktami korozji,

UKŁAD HAMULCOWY :

- zasadniczy i pomocniczy – z powodu długiego okresu nieeksploatowania pojazdu, zaśniedziane, skuteczności nie badano,
- hamulce : przód – tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem, tył – bębnowe,
- tarcze hamulcowe - powierzchnie korodują,

UKŁAD KIEROWANIA : - zużycie eksploatacyjne,

KOŁA I OGUMIENIE : - tarcze kół stalowe, korodują, krawędzie pokaleczone,

Ogumienie : Przód i Tył produkcji firmy SAVA 215/65 R16 C M+S

Pozostałe zespoły i podzespoły pojazdu-technicznie i eksploatacyjnie – zużycie odpowiednie do wieku.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego skarbowego :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi :

- „ Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. Eurotax Polska,
- „ Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, część B, wyd. Rzeczoznawcy PZM.
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres oraz notowania własne, / pochodzące ze sprzedaży w przetargach i licytacjach /,
- Analiza możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,

- Notowania Internetowe,
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa - to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pojazd jest parkowany na przestrzeni otwartej nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Pod uwagę uwzględniono wyposażenie standardowe i dodatkowe

Pojazd marki HYUNDAI H-1 Nr rej. EL 733KG rok pr. 2009 z 14 letnim okresem eksploatacyjnym wymaga usunięcia, usterek i uzupełnienia braków

Uwzględniając stan techniczny, oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe wskaźniki decydujące o jego wartości w zakresie ustalenia (podane w uwagach): uszkodzenia nadwozia, braki, usterki, niesprawności w wymienionych zespołach, zużycie eksploatacyjne, rok budowy - wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

21000 PL

słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych

w tym VAT (23,0%) 3926,83 PLN

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów" Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji..
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach uzyskanych, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Załączniki :

Fotografie złożone do Wyceny Technicznej szt. 12


Uwagi !

** Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007) w zakresie kompetencji :*

- ocena stanu technicznego pojazdów,
- wycena wartości pojazdów,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych,
- wycena środków transportu samochodowego, w tym pojazdów ciężarowych- specjalnych
- pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie,

RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH :
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margas Kazimierz
tech. mech. Kazimierz Margas
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-826-626, tel. 42 643-14-79



diagnosta samochodowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ

Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)

HYUNDAI H-1 BANKOWÓZ do przewozu wartości

Nr rejestr. EL 733KG rok prod. 2009 / 2497 cm³ silnik wysokoprężny

