

Nr zlecenia: 34/04/04/2025/CarArena STANDARD


z dnia: 2025/04/04

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **KMHLC41DBJU104000**

Marka: **HYUNDAI**

Nr rejestracyjny: **WY9853K**

Model pojazdu: **i40 2.0 MR`15 E6**

Nr Info-Ekspert: **016-01127**

Wersja: **Style Aut.**

Rok produkcji: **2017**

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** .....

**29 300 PLN**

Data pierwszej rejestracji 2017/01/30

Data ważności badania technicznego 2025/12/17

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Dop. masa całkow. 2040 kg

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1999 ccm / 121kW (165KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Autoalarm

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 35 Reflektory bi-ksenonowe
- 36 Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
- 37 Schowek chłodzony
- 38 Siatka mocująca bagaż

|    |                                                        |    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 5  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                   | 39 | Siedzenia tylne podgrzewane                              |
| 6  | Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach | 40 | Sterowanie radiem w kierownicy                           |
| 7  | Fotel pasażera z regulacją wysokości                   | 41 | System Bluetooth                                         |
| 8  | Głośniki 6 szt.                                        | 42 | System kontroli podjazdu HAC                             |
| 9  | Gniazdo 12V                                            | 43 | System kontroli trakcji VSM                              |
| 10 | Hamulec postojowy elektryczny                          | 44 | System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu                 |
| 11 | Immobilizer                                            | 45 | System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI        |
| 12 | Kierownica podgrzewana                                 | 46 | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 13 | Kierownica pokryta skórą                               | 47 | System utrzymania pasa ruchu LKAS                        |
| 14 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                   | 48 | System wspomagania nagłego hamowania                     |
| 15 | Kluczyk zbliżeniowy                                    | 49 | Szyba przednia ogrzewana częściowo                       |
| 16 | Kolumna kierownicy regulowana                          | 50 | Szyby atermiczne                                         |
| 17 | Koło zapasowe z tarczą aluminiową                      | 51 | Szyby przyciemniane                                      |
| 18 | Komputer pokładowy                                     | 52 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane                      |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                              | 53 | Światła do jazdy dziennej                                |
| 20 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie              | 54 | Światła drogowe adaptacyjne                              |
| 21 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                 | 55 | Światła drogowe automatycznie włączane                   |
| 22 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                 | 56 | Światła p/mgielne LED                                    |
| 23 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie           | 57 | Tapicerka tekstylna                                      |
| 24 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                  | 58 | Tarcze kół aluminiowe 17"                                |
| 25 | Nakładki na pedały aluminiowe                          | 59 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne             |
| 26 | Nakładki ozdobne progów                                | 60 | Wyświetlacz TFT                                          |
| 27 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie         | 61 | Wzmacniacz audio                                         |
| 28 | Podłokietnik centralny przedni                         | 62 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 29 | Podłokietnik siedzeń tylnych                           | 63 | Zagłówki aktywne                                         |
| 30 | Poduszka powietrzna kierowcy                           | 64 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 31 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                  | 65 | Zestaw wskaźników Supervision                            |
| 32 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia  | 66 | Złącze "AUX"                                             |
| 33 | Poduszki powietrzne boczne przednie                    | 67 | Złącze "USB"                                             |
| 34 | Radioodtwarzacz CD + MP3                               |    |                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 System nawigacji satelitarnej pakiet  
System nawigacji satelitarnej  
Głośnik subwoofer  
Kamera cofania  
Tuner radiowy cyfrowy  
Wyświetlacz 7"
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

|      |                            |
|------|----------------------------|
| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
| 1    | Lakier metalizowany        |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *VREDESTEIN 215/55 R17 WINTRAC | 7,0          |
| Przednie prawe: | *VREDESTEIN 215/55 R17 WINTRAC | 7,0          |
| Tylne lewe:     | *VREDESTEIN 215/55 R17 WINTRAC | 7,0          |
| Tylne prawe:    | *VREDESTEIN 215/55 R17 WINTRAC | 7,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                |                            |            |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (95 mies.)       | .....                      | 47 300 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                | - 844 PLN po korekcie:     | 46 456 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                         | 571 PLN po korekcie:       | 47 027 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                                 |                            |            |
| Konieczne naprawy pojazdu                      | -14 108 PLN                |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd             | -3 762 PLN                 |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                            | - 17 870 PLN po korektach: | 29 157 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                           | 180 PLN po korekcie:       | 29 337 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU | .....                      | 29 300 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Ostatni zapisany przebieg w bazie z dnia: 17-12-2024 - 126253km

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc kwiecień 2025 roku wynosi:

29300 PLN

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 5478,86 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

|  | KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne |       |                                |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                               | Nazwa elementu                                   | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                  | Drzwi boczne przednie                            | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2                                                                                  | Drzwi boczne tylne                               | L     | Wgniecenia                     |      |         |
| 3                                                                                  | Dach                                             |       | Wgniecenia                     |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80-110               |      |
| 2    | Dach                          |       | 80-110               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80-110               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80-110               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80-110               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 80-110               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 80-110               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80-110               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 80-110               |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 80-110               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany           |      |         |
| 2    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Brask zaślepki zamka |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania, zabrudzenia |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

Pojazd posiada uszkodzony silnik. Akumulator rozładowany. Brak możliwości odczytania przebiegu.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj.

bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ů Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ů Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ů Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ů Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ů Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ů Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ů W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ů W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ů Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ů Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ů Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ů Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ů W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Ů Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.


*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27




Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35




Fot. nr 36





Fot. nr 37




Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu