

Melex bagażowy typ 465

Wypożyczenie standardowe:

- 8 szt. akumulatorów T-125 o pojemności 240 Ah w cyklu rozładowania 20h;
- silnik prądu przemiennego 5.0 kW AC;
- prostownik 48V pokładowy;
- system uzupełniania wody w akumulatorach 48V;
- skrzynia ładunkowa z blachy aluminiowej malowanej na czarno o ładowności 485 kg (wymiar: 1770 x 1200 x 250 mm);
- system zintegrowanych wskaźników;
- koła 195/55-10 lub 20.5x8.0-10;
- przełożenie 20:1 (lub 16:1);
- szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem;
- wsporniki pod tablice rej. przód/tył;
- rama galwanizowana;
- hamulce hydrauliczne (bębnowe);
- pełna instalacja oświetleniowa;
- gniazdo 12V;
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa;
- lusterka boczne i lusterko wsteczne;
- kolor standard karoserii: biały RAL 9016 (bez kolorowych dodatków);
- system OBD (system diagnostyki pojazdu);
- siedzenie płaskie w kolorze szarym.

Rok zakupu: 09.09.2019

Dane techniczne:

Model:	465
Producent:	MELEX Sp. z o.o.
Nr VIN:	SXM9KVF21KM640179
Typ silnika:	30V 5.0 kW AMT-T126
Nr silnika:	003794
Masa netto:	740 kg
Nr ramy:	465.0089.119M
Przebieg:	21000 km

Skrzynia ładunkowa z blachy aluminiowej malowanej na czarno o ładowności 485 kg (wymiar: 1770 x 1200 x 250 mm)

7.2. Opis stanu technicznego

Melex bagażowy typ 465 ze skrzynią ładunkową z blachy aluminiowej będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach posiadała pełną dokumentację techniczno-ruchową. Podczas oględzin stwierdzono, że MELEX ma uszkodzoną baterię, uszkodzony prostownik oraz luz w zawieszaniu.

Podczas oględzin, ze względu na uszkodzony akumulator nie można było przeprowadzić testu ruchowego.



MELEX 465 – kabina



MELEX 465 – kabina

Zdjęcia



MELEX 465 – widok ogólny



MELEX 465 – widok ogólny



MELEX 465 – widok ogólny



MELEX 465 – kabina



MELEX 465 – akumulatory



MELEX 465 – tabliczka znamionowa



MELEX 465

Spychacz czołowy T-201

7.2. Opis stanu technicznego

Spychacz czołowy T-201 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywany od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 2006

Dane techniczne:

Szerokość robocza	2200 mm
Długość	1300 mm
Wysokość podnoszenia	500 mm
Głębokość opuszczania	250 mm
Masa	320 kg
Kąt skrętu	17°

Zdjęcia



Spychacz czołowy T-201



Spychacz czołowy T-201



Spychacz czołowy T-201



Spychacz czołowy T-201

Pług LPZ – 75 z pogłębiaczem

Opis stanu technicznego

Pług LPZ-75 z pogłębiaczem będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywany od kilkunastu lat i jest niekompletny. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 2003

Dane techniczne

Minimalna moc ciągnika: 80 KM

Szerokość robocza: 75 cm

Głębokość orki pług: do 25 cm

Wydajność pracy orki: 1,5-3 ha/8h

Prędkość robocza: 2-3 km/h

Głębokość pracy pogłębiacza: 70 cm

Zdjęcia



Pług do orki pasów SEPI

Opis stanu technicznego

Pług do orki pasów SEPI będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Nie można było określić typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywany od kilkunastu lat i jest niekompletny. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 2003

Nr seryjny: M 171830004

Zdjęcia



Pług do orki pasów SEPI



Pług do orki pasów SEPI



Pług do orki pasów SEPI



Pług do orki pasów SEPI

Pługofrezarka typ U049

7.2. Opis stanu technicznego

Pługofrezarka PL typ U049 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywany od kilkunastu lat. Jest niekompletna. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok produkcji: 2002

Typ: U049

Nr seryjny: 179

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry	Wielkość
Długość	1590 mm
Szerokość	1525 mm
Wysokość	1340 mm
Masa	720 kg
Głębokość rowu	do 500 mm
Szerokość rowu na dole	150 mm
Szerokość rowu do góry	do 650 mm
Szerokość rabatu na dole	do 900 mm
Wysokość rabatów	do 400 mm
Głębokość robocza (regulowana)	Płynna (3-punktowe zawieszenie ciągnika)
Średnica głowicy (max.)	980 mm
Przełożenie przekładni	1:2,45
Obroty WOM	540 obr./min
Obroty głowicy roboczej	220 obr./min
Prędkość robocza	max. 800 m/h
Wydajność	ok. 0,5 - 1,5 ha/dzień
Obsługa	1 operator

Zdjęcia



Pługofrezarka podwieszana leśna SEPPI

7.2. Opis stanu technicznego

Pługofrezarka zawieszana leśna SEPPI będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywana od wielu lat i jest niekompletna. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 2002

Nr seryjny: 4758

Zdjęcia



Pługofrezarka podwieszana

7.2. Opis stanu technicznego

Pługofrezarka zawieszana leśna będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywana od wielu lat i jest niekompletna. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok produkcji 2003

Zdjęcia



Glebogryzarka TPF1

Opis stanu technicznego

Glebogryzarka TPF 1 będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest niekompletna i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywany od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 1993

Zdjęcia



Zgniatarka do gałęzi

Opis stanu technicznego

Zgarniarka do gałęzi - pionowa będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywana od kilkunastu lat i jest niekompletna. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 1999

Zdjęcia



Zgarniacz do gałęzi pionowy



Zgarniacz do gałęzi pionowy

Rozdrabniacz SEPPi

Opis stanu technicznego

Rozdrabniacz SEPPi będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywana od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 2005

Nr seryjny: 225M21189005


Zdjęcia



Rozdrabniacz SEPPi



Rozdrabniacz SEPPi



Rozdrabniacz SEPPi



Rozdrabniacz SEPPi

Rozdrabniacz Midiforst

Opis stanu technicznego

Rozdrabniacz Midiforst 200dt M będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadała żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Jest nieużywany od wielu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Rok zakupu: 2007

Nr seryjny: 251790034

Zdjęcia



Kleszcze do zrywki drewna

Rok zakupu: 2008

Nr seryjny: 0011

Opis stanu technicznego

Kleszcze do zrywki drewna będące własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadały żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że są uszkodzone i nie nadają się do dalszej eksploatacji. Są nieużywane od wielu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Zdjęcia



Kleszcze do zrywki drewna



Kleszcze do zrywki drewna



Kleszcze do zrywki drewna



Kleszcze do zrywki drewna

Kleszcze do zrywki drewna

Rok zakupu: 2008

Opis stanu technicznego

Kleszcze do zrywki drewna będące własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiadały żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że są uszkodzone i nie nadają się do dalszej eksploatacji. Są nieużywana od wielu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Zdjęcia



Kleszcze do zrywki drewna



Kleszcze do zrywki drewna



Kleszcze do zrywki drewna



Kleszcze do zrywki drewna

Zbiornik stalowy na paliwo o pojemności 400 L

Rok zakupu: 2007

Pojemność: 400 l

Wykonanie: stalowy

Opis stanu technicznego

Zbiornik stalowy na paliwo 400 l będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Nie można było określić dokładnego typu urządzenia oraz producenta. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest on w ciągłej eksploatacji.. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dobry.

Zdjęcia



zbiornika stalowego na paliwo

Ciągnik rolniczy URSUS 1224

Rok zakupu: 1999

Model Ursus 1224 to ciężki ciągnik produkowany od 1984 do 2009 roku. Maszyna ta pod maską kryje ośmiocylindrowy silnik o mocy 84,8 kW. Pozwala na komfortową jazdę przy łatwej obsłudze, ponadto bezproblemowo współpracuje z wieloma maszynami i narzędziami rolniczymi.

Dane techniczne:

Długość ciągnika bez obciążników przednich: 4590 mm

Długość ciągnika z obciążnikami przednimi: 4640 mm

Szerokość: 2270 mm

Wysokość ciągnika z tłumikiem/ z dachem kabiny: 2660/2700 mm

Wysokość WOM: 619 mm

Wysokość górnego zaczepu transportowego: 625-825 mm

Wysokość dolnego zaczepu transportowego: 420 mm

Wysokość zaczepu rolniczego wahliwego: 360 mm

Prześwit: 425 mm

Masa ciągnika gotowego do pracy z masami obciążającymi: 5740 kg

Masa ciągnika gotowego do pracy bez mas obciążających: 4970 kg

Ogumienie przednie: 14,9-24

Ogumienie tylne: 18,4-34

Rozstaw osi: 2695 mm

Nr podwozia: 85889

Nr silnika: IOO517

Nr rej. KBH 1589

SILNIK – Z8701.1 Silnik 6-cylindrowy, 4-suwowy, wysokoprężny, rzędowy, doładowany, chłodzony cieczą, bezpośredni system wtrysku, górny układ zaworów, kolejność pracy cylindrów 1-5-3-6-2-4; system smarowania pod ciśnieniem z rozbryzgiem

Pojemność silnika: 6842 cm³

Średnica x skok: 110 x 120 mm

Moc znamionowa wg PN: 84,8+5% kW

Prędkość obrotowa silnika wg mocy: 2200 obr/min

Jednostkowe zużycie paliwa wg mocy: 245 g/KWh

Ilość oleju w układzie smarowania: 19 l

Ilość motogodzin: 1527

Opis stanu technicznego

Ciągnik rolniczy URSUS 1224 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada ważnych badań technicznych. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jest on sporadycznie użytkowany. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako do remontu. Większość osłon i obudów oraz kabina operatora są uszkodzone i skorodowane. Ciągnik odbył podczas oględzin krótką jazdę próbną.

Zdjęcia





Ciągnik rolniczy URSUS 1224



Ciągnik rolniczy URSUS 1224




Ciągnik rolniczy URSUS 1224



Ciągnik rolniczy URSUS 1224



Ciągnik rolniczy URSUS 1224



Ciągnik rolniczy URSUS 1224



Ciągnik rolniczy URSUS 1224



Ciągnik rolniczy URSUS 1224

7. Identyfikacja przedmiotów wyceny

7.1. Ogólny opis przedmiotu wyceny

Nr inw.: 746-01066

Rok zakupu: 2000

Ursus 1734 to ciężki ciągnik rolniczy produkowany przez zakłady Ursus. Charakteryzował się mocą 170 KM (125 kW) i 6-cylindrowym silnikiem Martin Diesel z turbodoładowaniem. Maksymalną moc osiągał przy 2200 obr./min, a jego moment obrotowy wynosił 630 Nm przy 1480 obr./min.

Dane techniczne:

Typ: Z 8604.000

Moc [KM]: 170

Maksymalny moment obrotowy: 630 Nm

Pojemność [cm³]: 7299

Ilość cylindrów: 6

Układ wtryskowy: Mechaniczny

Skrzynia przekładniowa: mechaniczna

Liczba biegów do przodu: 16

Liczba biegów do tyłu: 8

Prędkość max: 40 km/h

Napęd: 4x4

Udźwig: TUZ 7200

Liczba wyjść hydrauliki zewn.: 6

Długość bez obciążników: 510 cm

Wysokość z kabiną: 304 cm

Rozstaw osi: 271 cm

Masa bez obciążników: 5620 kg

Promień skrętu: 14.2 m

Nr podwozia: 00144

Nr silnika: J00505

Nr rej. SRC X003

Ilość motogodzin: 5681

Opis stanu technicznego

Ciągnik rolniczy URSUS 1734 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada ważnych badań technicznych. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że ma uszkodzony silnik i nie nadaje się do eksploatacji. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako do remontu. Większość osłon i obudów oraz kabina operatora są uszkodzone i skorodowane. Opony są do wymiany. Ciągnik jest bardzo mocno wyeksploatowany. Ze względu na uszkodzony silnik nie wykonano jazdy próbnej.

Zdjęcia



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734



Ciągnik rolniczy URSUS 1734

Maszyna zrywkowa LKT 81T

Rok zakupu: 2005

LKT 81 Turbo to skider linowy, czyli ciągnik leśny, przeznaczony do zrywki drewna. Posiada silnik wysokoprężny ZETOR z turbodoładowaniem o mocy 72 kW, automatyczną, 6-biegową przekładnię oraz automatyczny, dwustopniowy mechanizm różnicowy ze sterowaniem ręcznym. Masa maszyny to 7150 kg, a prędkość maksymalna wynosi 27 km/h.

Dane techniczne:

Silnik: ZETOR, wysokoprężny, z turbodoładowaniem, moc 72 kW.

Skrzynia biegów: Automatyczna, 6-biegowa.

Mechanizm różnicowy: Automatyczny, dwustopniowy ze sterowaniem ręcznym.

Prędkość maksymalna: 27 km/h.

Obciążenie przedniego mostu: 61,5%.

Obciążenie tylnego mostu: 38,5%.

Wymiary: Długość 5700 mm, szerokość 2230 mm, wysokość 2780 mm (dla LKT 81 Turbo),

Wposażenie: Dwie wciągarki o udźwigu 7 ton każda, sterowane pilotem, opuszczana płyta i lemiesz.

Motogodziny: 16974

Nr podwozia: 2652

Nr silnika: N00294

Opis stanu technicznego

Maszyna zrywkowa LKT 81T będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji techniczno-ruchowej. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że ma uszkodzony silnik i nie nadaje się do eksploatacji. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako do remontu. Część osłon i obudów oraz kabina operatora są uszkodzone i skorodowane. Opony są do wymiany. Ze względu na uszkodzony silnik nie wykonano jazdy próbnej.



Zdjęcia



Maszyna zrywkowa LKT 81T



Maszyna zrywkowa LKT 81T



Maszyna zrywkowa LKT 81T



Maszyna zrywkowa LKT 81T



Maszyna zrywkowa LKT 81T



Maszyna zrywkowa LKT 81T

Rok zakupu: 1978

Przyczepa D-50, znana również jako Autosan D-50, to przyczepa rolnicza o dopuszczalnej masie całkowitej 8350 kg i ładowności 6000 kg. Jest to przyczepa 1-osiowa, charakteryzująca się skrzynią ładunkową o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) 4076 mm x 2160 mm x 2100 mm.

Dane techniczne przyczepy D-50:

Dopuszczalna masa całkowita: 8350 kg
Ładowność: 6000 kg
Masa własna: 2350 kg
Długość wewnętrzna skrzyni: 4076 mm
Szerokość wewnętrzna skrzyni: 2160 mm
Wysokość skrzyni: Ok. 600 mm (bez nadstawek)
Długość całkowita: Ok. 6000 mm
Szerokość całkowita: Ok. 2400 mm
Wysokość całkowita: Ok. 1700 mm (bez nadstawek)
Rozmiar ogumienia: 10.00-15.3
Instalacja elektryczna: 12V
Instalacja hamulcowa: pneumatyczna jednoprzewodowa
Nr seryjny: 33841
Nr rej. SRC 34UJ

Opis stanu technicznego

Przyczepa D-50 będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada ważnych badań technicznych. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jej stan techniczny jest zły i nie nadaje się do eksploatacji. Żeby przywrócić ją do eksploatacji należy przyczepę poddać remontowi odtworzeniowemu. Główne części przyczepy (rama, burty) są uszkodzone (widoczne pęknięcia) i skorodowane. Opony są do wymiany.

Zdjęcia



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50



Przyczepa D-50

Rok zakupu: 1993

Opis stanu technicznego

Pług LOFT-1680 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Nie można było stwierdzić czy jest on kompletny. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Pług LOFT 1680



Pług LOFT 1680



Pług LOFT 1680



Pług LOFT 1680

Rok zakupu: 1995

Opis stanu technicznego

Brona będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Rok zakupu: 1993

Opis stanu technicznego

Brona talerzowa będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Brona talerzowa



Brona talerzowa



Brona talerzowa



Brona talerzowa

Glebogryzarka

Rok zakupu: 1990

Opis stanu technicznego

Glebogryzarka będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako zły.

Zdjęcia



Glebogryzarka



Glebogryzarka



Glebogryzarka



Glebogryzarka

Pług 3-skibowy U-023/1

Rok zakupu: 1990

Opis stanu technicznego

Pług 3-skibowy U-023/1 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Pług 3-skibowy U-023/1



Pług 3-skibowy U-023/1



Pług 3-skibowy U-023/1

Siewnik zagonowy Egedal 84

Rok zakupu: 1991

Opis stanu technicznego

Siewnik zagonowy Egedal 84 będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od dłuższego czasu. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Kultywator

Rok zakupu: 1997

Opis stanu technicznego

Kultywator będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Kultywator



Kultywator



Kultywator



Kultywator

Wał drogowy

Rok zakupu: 1997

Opis stanu technicznego

Wał drogowy będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji od kilkunastu lat. Stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako niedostateczny.


Zdjęcia




Wał drogowy



Wał drogowy



Wał drogowy



Wał drogowy

Przyczepa JMT

Rok zakupu: 1977

Waga: ok. 1320 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg

Model: JMT

Producent: IMT

Nr rejestracyjny: HR 5588

Nr seryjny: 601003596

Opis stanu technicznego

Przyczepa JMT będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada ważnych badań technicznych. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że jej stan techniczny jest zły i nie nadaje się do eksploatacji. Żeby przywrócić ją do eksploatacji należy przyczepę poddać remontowi odtworzeniowemu. Główne części przyczepy są uszkodzone (pęknięcia, brak instalacji elektrycznej i oświetlenia, korozja). Opony są do wymiany..

Zdjęcia



Przyczepa JMT



Przyczepa JMT



Przyczepa JMT



Przyczepa JMT

Wózek widłowy ZREMB GPW 2010

Motogodziny: 9795

Rok: 1997

Nr fabryczny: 231803

Typ silnika: AD 152

Masa własna: 3500 kg

Max. podnoszenie: 3 m

Moc: 34,5 kW

Badanie UDT ważne do 02.2025

Opis stanu technicznego

Wózek widłowy ZREMB GPW 2010 będący własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji techniczno-ruchowej. Miał ważne badania dopuszczające do użytki przez UDT do 02.2025 roku. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest obecnie w eksploatacji. Ogólny stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako niedostateczny ze względu na niesprawny silnik i brak możliwości wykonania testów ruchowych.

Zdjęcia



Wózek widtowy ZREMB 2010



Wózek widtowy ZREMB 2010



Wózek widtowy ZREMB 2010



Wózek widtowy ZREMB 2010



Wózek widtowy ZREMB 2010



Wózek widtowy ZREMB 2010

Pojazd uniwersalny John Deere model TX GATOR

Rok: 2011

Moc: 11,2 kW

Nr silnika IM04X2XEIBM0600

Waga: 560 kg

Model: TX GATOR

Opis stanu technicznego

Pojazd uniwersalny John Deere będąca własnością Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w Rudach nie posiada żadnej dokumentacji. Z informacji uzyskanych podczas oględzin wynika, że nie jest w eksploatacji ze względu na problemy z silnikiem. Ogólny stan techniczny urządzenia określono na podstawie oględzin jako dostateczny.

Zdjęcia



Pojazd uniwersalny John Deere



Pojazd uniwersalny John Deere



Pojazd uniwersalny John Deere



Pojazd uniwersalny John Deere



Pojazd uniwersalny John Deere



Pojazd uniwersalny John Deere