

Album zdjęć do zdarzenia 578/16

Zdjęcia: PZL Warszawa Okęcie S.A.



Ogólny widok lotniska. Żółtym prostokątem oznaczono miejsce zdarzenia.



Miejsce zdarzenia. Żółta strzałka pokazuje dwa zagłębienia w gruncie – ślad po kołach samolotu. Widoczne pacholki okalające podmokły teren wyłączony z eksploatacji zostały ustawione po zdarzeniu.



Zagłębienie kół podwozia głównego w podmokłej nawierzchni lotniska



Stopniowo pogłębiające się w gruncie koleiny po kołach podwozia głównego



Samolot wkołowaniu na podmokły grunt lotniska. Zdjęcie wykonane po zdarzeniu.



Ślad po śmigle na nawierzchni lotniska

KONIEC

